





Construa os modelos tridimensionais apresentados, sem preocupação com as dimensões. Procure executá-los mantendo as proporções e atente principalmente à posição dos planos para posicionamento das primitivas e para a execução das extrusões.




01




03




04




05




06



07



08



09